

Aufbau des Druckbildes

Druck 1:1 auf unsere vom Kunden final freigegebene CAD aufbauen.

Stanzkontur überdruckend in Sonderfarbe mit Farbnamen „Kontur“ anlegen und diese NICHT auf zu druckende Objekte anwenden.

10 mm Beschnittzugabe, sowie Überlauf in Boden, verdeckte Laschen etc. anlegen.

10 mm empfohlener Mindestabstand von Texten etc. zu Rillern und Stanzungen.

Leimpunkte (sowohl für unsere Weiterverarbeitung gemäß Schraffur auf CAD, als auch für eventuelle Verschlussmöglichkeiten beim Kunden) müssen freigestellt werden. Dies gilt auch für nachzubedruckende Flächen (z.B. MHD etc.).

Codes sind fertig generiert in den Daten einzusetzen. Deren Richtigkeit wird nicht geprüft und für die Lesbarkeit übernehmen wir keine Garantie.

Etwaige Spot Gloss-Elemente als Vektorgrafik in entsprechend benannter Sonderfarbe überdruckend anlegen. Hier gegebenenfalls bitte zur PDF auch die offenen Originaldaten bereithalten.

PDF-Erstellung

Keine Marken, Seiteninformationen, Farbkontrollstreifen etc. anbringen.

Verwendete Schriften einbetten.

PDF/X-4 erstellen mit Profil „Coated FOGRA39“ (Profile bei Bedarf im Anhang der PDF). Abweichende Profile, sowie etwaige RGB-Objekte werden konvertiert ohne Garantie auf deren Richtigkeit.

Sonderfarben (vorzugsweise mit Lab-Werten) werden bestmöglich in den Arbeitsfarbraum konvertiert. Da in CMYK gedruckt wird, können nicht alle Sonderfarben exakt erzielt werden.

Technische Rahmenbedingungen

Mindestbildauflösung:	300 ppi
Mindestauflösung für Bitmap-Bilder:	900 ppi
Mindeststärke Positivlinien:	0,075 pt
Mindeststärke Negativlinien:	0,9 pt, empfohlen wird mind. 1 pt
Mindestschriftgröße Positivtext:	11 pt, empfohlen wird mind. 12 pt
Mindestschriftgröße Negativtext:	14 pt, empfohlen wird mind. 17 pt

Datentransfer

Datenübermittlung per E-Mail bis maximal 80 MB möglich, bei Bedarf können auch Zugangsdaten für unseren FTP-Server bereitgestellt werden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich einfach an:

Vertrieb

Florian Rösch
0771 / 9202 – 361
florian.roesch@straub-verpackungen.de

Simon Hutmacher
0771 / 9202 – 360
simon.hutmacher@straub-verpackungen.de

Druckvorstufe

Dirk Schneeweiß
0771 / 9202 - 580
dirk.schneeweiss@straub-verpackungen.de

Anja Keller
0771 / 9202 - 581
anja.keller@straub-verpackungen.de